



Toyota
Minősített Használt



Subaru XV

2.0 e-Boxer Comfort CVT MAGYAR-
SZERVIZKÖNYV-GARANCIA

7 690 000 Ft bruttó



Toyota
Minősített Használt

FELSZERELTSÉGI SZINT

6 hangszóró, ABS (blokkolásgátló), állítható kormány, Android auto, Apple carplay, ASR (kipörgésgátló), autóbeszámítás lehetséges, automata fényszórókapcsolás, automatikusan sötétedő belső tükör, AUX csatlakozó, bluetooth-os kihangosító, bőr-szövet huzat, bőrkormány, CD-s autórádió, centrálzár, digitális kétfónás klíma, dönthető utasülések, elektromos ablak elöl, elektromos ablak hátul, elektromos tükör, elektromosan behajtható külső tükrök, elektronikus rögzítőfék, első forgalomba helyezés Magyarországon, érintőkijelző, esőszensor, ESP (menetstabilizátor), fedélzeti komputer, fényszórómosó, fokozatmentes automata sebességváltó, függőnylégzsák, fűthető első ülés, fűthető kormány, fűthető tükör, GPS (navigáció), guminyomás-ellenőrző rendszer, hátsó fejtámlák, holtér-figyelő rendszer, indításgátló (immobiliser), ISOFIX rendszer, kikapcsolható légzsák, kormányváltó, ködlámpa, könnyűfém felni, középső kartámasz, Kulcsnélküli indítás, kulcsnélküli nyitórendszer, LED fényszóró, MP3 lejátszás, MP4 lejátszás, multifunkcionális kijelző, multifunkciós kormánykerék, nem dohányzó, oldallégzsák, sávtartó rendszer, Szervokormány, színezett üveg, távolságtartó tempomat, Térdlégzsák, Tolatókamera, törzskönyv, USB csatlakozó, Utasoldali légzsák, ülésmagasság állítás, ütközés veszélyre felkészítő rendszer, vezetett szervizkönyv, Vezetőoldali légzsák, visszagurulás-gátló, WMA lejátszás

KAPCSOLAT A TANÁCSADÓVAL

Zsolt Varga

+36 305348757
varga.zsolt@autolargo.hu

MÁRKAKERESKEDŐ

Toyota Autó-Largo (Baja)

Baja, Mártonszállási út 109

www.toyotaszekszard.hu
+36 (79) 523-300
kuritar.zoltan@autolargo.hu



A JÁRMŰ JELLEMZŐI

HENGERŰRTARTALOM 1 995 cm ³	GYÁRTÁSI ÉV 2020
FUTOTT KILOMÉTER 143 944 km	TELJESÍTMÉNY 150 LE
A KAROSSZÉRIA TÍPUSA SUV	ÜZEMANYAG TÍPUSA Benzin
KAROSSZÉRIA SZÍNE Kék Metálfényezés	SEBESSÉGVÁLTÓ Automata
AJTÓK/ÜLÉSEK SZÁMA 5/5	RENDSZERSZÁM #63637



Ellenőrzött műszaki állapot



A gépkocsi dokumentált története